

DITEL: PRODUITS: SERIE DIGITAL: 722SZYOX



### **DESCRIPTION**

Les ampèremètres de tableau modèle 722S sont desappareils appropriés à la mesure et contrôle decourants alternatifs sinusoïdaux jusqu'à 2000A àpartir d'un signal delivré par un transformateur decourant /1A ou /5A. Totalement configurés en fabrication suivantdemande du client, on peut ultérieurement adapterl'appareil à l'option d'entrée choisie et changerl'échelle par simple déplacement de ponts sur lecircuit principal.

L'ajustage du fond d'échelle et le positionnement dupoint décimal sont accessibles par l'avant del'appareil après avoir ôté sa face avant.

Ces indicateurs sont disponibles dans 2 series

- \* 700 ..... indicateur simple
- \* 7000 ..... indicateur avec 1 seuil réglable

### **GUIDE DE SELECTION**

722	S	Z	Υ	0	X
SEUIL/RELAIS					
SANS SEUIL (Série 700)	0				
1 SEUIL (Série 7000)	4				
ENTREE					
TRANSFORMATEUR/1A		1			
TRANSFORMATEUR/5A		2			
ALIMENTATION					
115V 50/60Hz			1		
230V 50/60Hz			2		
12V DC ISOLE			4		
24V 50/60Hz			7		
24V DC ISOLE			8		
ECHELLE					
20A (19.99)					1
50A (50.0)					2
100A (100.0)					3
					$\Box$

UNITE SERIGRAPHIEE			
SUR DEMANDE			9
2000A (1999)			7
1000A (1000)			6
500A (500)			5
200A (199.9)			4

#### **EXEMPLE DE COMMANDE**

7224 2204 F07: Ampèremètre AC Série 7000 Alimentation: 230V AC (50/60Hz) Entrée transfo/5A. Echelle 199.9A 1 seuil analogique. Unité: A AC

# CARACTERISTIQUES

**SIGNAL D'ENTREE** 

Configuration
différentiel asymètrique

• Plage de fréquences d'entrée 40 à 500Hz

• Intensité maxi applicable Imáx.(IN)

Impédance d'entrée
Z (IN)

• Tensión maxi mode commun (signal/aliment.)

Alimentation AC
1000V DC
ou 1500V
ACpp

Alimentation DC ±400V DC

#### **ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

· Tensions d'alimentation

- AC (50/60Hz) 24, 115, 230V AC

- DC (isolé) 12, 24V DC

• Isolation maxi 1000V DC ou 1500V ACpp

• Consommation nominale 2.5W nominal

### **PRECISION**

• Résolution 0.05% F.E.

• Précision de mesure 0.2% F.E. ±1 digit

### **AFFICHAGE**

• Type LED rouge (0.4") 10 mm. hauteur

• Zéro automatique

• Dépassement échelle 1999. (3 L.S.D. éteints)

• Cadence de lecture 3 par seconde

#### **GENERALITES**

• Température de service

0°C à 50°C

• Température de stockage

-25°C à +85°C

max 95% (non condensée)

Humidité relative

200g

Dimensions

Poids

72x36x110mm. (s/DIN 43700)


Matériau boitier

polycarbonate s/UL 94 V-0


# **OPTIONS (SERIE 7000)**

.1 seuil réglable par potentiomètre sur toute l'étendue d'affichage. Type de signal 1 relais 1RT 8A @ 250VAC / 80VDC commutable ON/OFF avec ou sans hystérésis.

# **DIMENSIONS (mm)**




### **RACCCORDAMENTS**



Signal d'entrée PIN 1 Libre PIN 2 Entrée AC PIN 3 Entrée AC Alimentation AC PIN 4 Phase AC PIN 5 Libre PIN 6 Neutre AC

Alimentation DC PIN 4 Positif DC (+) PIN 5 Libre PIN 6 Négatif DC (-)

## **CHANGEMENT D'ECHELLE**



Configuration d'entrée **Entrée J4 J5** 


Trafo/1A ON OFF Trafo/5A ON ON

Configuration d'échelle Escala J1 J2 J3


19.99A OFF OFF ON 50.0A ON OFF OFF 100.0A OFF ON OFF 199.9A OFF OFF ON 500A ON OFF OFF 1000A OFF ON OFF 1999A OFF OFF ON

Pour configurer n'importe quelle échelle différentedes celles indiquées cidessus, placer les ponts dans la position correspondante à l'échelle standard laplus proche et ajuster la plage avec le potentiomètre d'échelle.


# **MONTAGE**




Epaisseur mini: 0.8mm Epaisseur maxi: 10mm



# **REGLAGES ET POINT DECIMAL**






Retirer la face avant, à l'aide d'un tournevis pour accéder aux potentiomètres de réglage du zéro (Z) et de l'échelle (Y) et aux ponts de positionnement du point décimal qui sont à placer suivant la table cidessous:

Pont	Affichage		
Α	1.9999		
В	19.99		
С	199.9		
aucun	1999		

## **ACCES AUX CONFIGURATIONS**



Démonter la face avant au moyen d'un tournevisintroduit dans l'encoche latérale du cadre frontal enfaisant levier dans le sens indiqué par la figure. Dévisser l'écrou arrière pour retirer l'ensembleélectronique par l'avant de l'appareil. Pour remonterla face avant, l'introduire par l'un de ses petitscôtés, puis vers l'arrière pour l'encliqueter.

#### Garantie:

Clickez sur l'icône



Changer d'Idiome | Retourner au menu

