

**DITEL: PRODUITS: SERIE DIGITAL: 84000Y0X** 



### **DESCRIPTION**

Les ohmmètres de tableau modèle 840 sont desindicateurs digitaux pour la mesure de résistancesjusqu'à 2000 ohm au moyen d'un générateur detension de mesure en courant constant.

La mesure s'effectue à deux fils dans toutes leséchelles.

Ce sont des appareils simples, économiques, sansoption de sortie ou de seuil, d'une installation etd'une mise en oeuvre aisées.

Face avant enlevée, l'opérateur a accés aux deuxpotentiomètres de réglage du zéro et de l'échelle, etau positionnement du point décimal au moyen deponts de soudure.

Le raccordement de l'alimentation et du signald'entrée s'effectue par un connecteur MAT-N-LOKtype AMP de 6 voies situé à l'arrière de l'appareil.

### **GUIDE DE SELECTION**

84000	Υ	0	X
ALIMENTATION			
115V 50/60Hz	1		
230V 50/60Hz	2		
12V DC ISOLE	4		
24V 50/60Hz	7		
24V DC ISOLE	8		
ECHELLE			
199.9 ohm			3
1999 ohm			4
19.99 kohm			5
UNITE SERIGRAPHIEE			

### **CARACTERISTIQUES**

#### **SIGNAL D'ENTREE**

 Courant de mesure Im

Echelle	199.9 ohm	1999 ohm	19.99
Im		0.5mA	kohm
	5mA		0.05mA

à 2 fils Raccordement

 Protection surtension d'entrée 25Vp

• Technique mesure générateur courant const

• Tension maxi mode commun (signal/aliment.)

1000V DC ou 1500V ACpp Alimentation AC:

Alimentation DC: ±400V DC

#### **ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

• Tensions d'alimentation

AC (50/60Hz): 24, 115, 230V AC

DC (isolé): 12, 24V DC 1000V DC ou 1500V ACpp Isolation maxi

3W nominal Consommation

#### **PRECISION**

 Resolution 0.05% F.E.

• Précision de lecture 0.1% F.E. ±1 digit

# **AFFICHAGE**

Type LED rouge (0.56") 14mm. hauteur

1999. (3 L.S.D. éteints) • Dépassement échelle

• Cadence de lecture 4 par seconde

#### **GENERALITES**

0°C à 50°C • Température de service

-25°C à +85°C • Température de stockage

 Humidité relative max 95% (non condensée)


Poids 300g

• Dimensions 96x48x110mm (s/DIN 43700)


• Découpe du panneau 92x45mm (s/DIN 43700)

 Matériau boitier polycarbonate s/UL 94 V-0

## **DIMENSIONS (mm)**



# **RACCORDEMENTS**




Signal d'entrée PIN 1 Libre PIN 2 Entrée ohm PIN 3 Entrée ohm

Alimentation AC PIN 4 Phase AC PIN 6 Neutre AC

Alimentation DC PIN 4 Positif DC (+) PIN 6 Négatif DC (-)


### **REGLAGES ZERO ET ECHELLE**




Le réglage du zero correspond au potentiomètre (W) situé dans la partie supérieure à gauche del'affichage. Tourner dans le sens horaire pourdiminuer la valeur affichée.

Le réglage de l'échelle s'effectue par le potentiomè-tre (Z) situé dans la partie inférieure à gauche del'affichage. Tourner dans le sens horaire pourincrémenter la valeur affichée. La marge de réglageest de  $\pm$  20% de F.E.


### **MONTAGE**



Epaisseur mini: 0.8mm Epaisseur maxi: 10mm



# **CONNECTEURS**




# Entrée signal et alimentation :

MAT-N-LOK AMP 6 voies

# Sertissage des cosses :

Pince AMP référence 90277-1

## **ACCES AUX AJUSTAGES**



Démonter la face avant au moyen d'un tournevis delargeur maxi 4mm introduit dans l'encoche latéraledu cadre frontal en faisant levier dans le sensindiqué par la figure.

Pour remonter la face avant, l'introduire par l'unde ses petits côtés dans le cadre frontal, puis versl'arrière pour l'encliqueter.

### Garantie:

Clickez sur l'icône



Changer d'Idiome | Retourner au menu